

## Keskonnamõju analüüs

## Viru-Tammiku

Koostajad:

Tööde kavandaja

Mõju analüüsija

Madi NõmmAnnabel Runnel

algus:

lõpp:

Koostamise aeg:

01.02.2022

12.06.2026

Tabel 1. Objekti üldandmed

Lääne-Virumaa metskond

Nr		Maaprandus-süsteemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Mõõtühik
1.1.	MPS ehitise nimi (ala): Karuvälja Peetla/TTP-346 Viru-Tammiku Karaski/TTP-346 Viru-Tammiku Tammiku/TTP-345 Viru-Tammiku	2102370011070 2102400020010 2102400020020 2102400020030	001 001 001 001	1987 1975 1975 1975	32,4 82,6 63,1 163,2	ha ha ha ha
	<b>Kokku</b>				<b>341,3</b>	ha
			Projekteeritav*			
1.2.	Tee nimi:	olemasolev	rek	uus		
	Salla rabatee	6,23	0,85			km
	<b>Kokku</b>	<b>6,23</b>	<b>0,85</b>	<b>0</b>		km
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub: RMK hallatav maa:  Võõras maa:  Reformimata maa:	16101:003:0139; 16101:003:0460; 92601:001:0033; 92601:001:0088; 92601:001:0089; 92601:001:0090; 92601:001:0293; 16101:001:0115; 16101:001:0255; 16101:002:1020; 16101:003:0008; 16101:003:0009; 16101:003:0015; 16101:003:0023; 16101:003:0029; 16101:003:0073; 16101:003:0600; 16101:003:0610; 16101:003:0770; 16101:003:0790; 16101:003:0832; 16101:003:1020; 16101:003:1040; 16101:003:1060; 16101:003:1150; 16101:003:1170; 92801:001:0120; 92801:001:0689;			339,6   4,6	ha   ha
	<b>Kokku</b>				<b>344,2</b>	ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel:	WT008; WT009; WT010; WT011; WT012; WT013; WT017; WT019; WT020; WT021; WT023; WT043; WT056; WT321; WT327; WT328; WT329;				
1.5.	RMK metsamaa pindala sh majandamispiirangutega metsamaa Muu maa				472,3 55,1 11,48	ha ha ha
2.	Kuivendusvõrk:					
2.1.	MPS eesvool objektil:	Maaprandus-süsteemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus	
	Hirla	2102400020040	001		2,44	km
	Karaski jõgi	2102400020000	001		2,59	km
	Karuvälja	2102370011070	001		3,37	km
	<b>Kokku</b>				<b>8,4</b>	km
			Projekteeritav*			
2.2.	Veejuhtmete pikkus:	olemasolev**	hoold. uuend. rek	uus		
	<b>Kokku</b>	<b>65,78</b>				km
3.	Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast					
3.1.	Kasvukohatüüp: sinilille (SL)	pind ha	osakaal %			
		12,06	1,59			

jänesekapsa (JK)	3,42	0,45		
jänesekapsa-mustika (JM)	26,27	3,46		
mustika (MS)	2,01	0,26		
naadi (ND)	81,88	10,78		
karusambla-mustika (KM)	0,52	0,07		
angervaksa (AN)	36,11	4,75		
tarna-angervaksa (TA)	1,32	0,17		
mustika-kõdusoo (MO)	121,83	16,04		
jänesekapsa-kõdusoo (JO)	139,07	18,31		
siirdesoo (SS)	271,3	35,71		
raba (RB)	59,41	7,82		
madalsoo (MD)	4,51	0,59		

\* Kõikide veejuhtmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus

\*\* Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

**Keskkonnamõju analüüs****Viru-Tammiku**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata märjad metsad

**Tabel 2. Märjad metsad - RMK maa**

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus*	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	WT013	12	2,73	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	tööd hooldustööde mahus
2	WT013	23	2,6	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	tööd hooldustööde mahus
3	WT017	21	5,94	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
4	WT017	24	125,97	SS kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
5	WT017	32	3,34	SS kkt	osaline mõjutatus	oluline mõju puudub	eesvoolul teostatakse töid hooldustööde mahus
6	WT017	32	3,34	madal boniteet	osaline mõjutatus	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
7	WT017	37	8,93	SS kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
8	WT017	37	8,93	madal boniteet	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
9	WT017	44	16,21	madal boniteet	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
10	WT017	44	16,21	SS kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
11	WT017	67	0,92	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
12	WT017	68	1,3	madal boniteet	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
13	WT017	70	1,33	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
14	WT018	9	2,53	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
15	WT019	3	10,23	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
16	WT019	6	17,86	RB kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
17	WT019	6	17,86	madal boniteet	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
18	WT019	15	2,02	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
19	WT019	16	3,87	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
20	WT019	24	7,83	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
21	WT019	25	8,71	madal boniteet	osaline mõjutatus	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

22	WT019	25	8,71	SS kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
23	WT019	29	5,92	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
24	WT019	30	0,81	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
25	WT019	31	2,36	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
26	WT019	32	10,29	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
27	WT019	35	1,31	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
28	WT019	36	6,13	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
29	WT020	5	2,18	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	kvartalile rajatakse kraavilaiendid
30	WT020	8	1,95	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	kvartalile rajatakse kraavilaiendid
31	WT020	9	0,79	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	kvartalile rajatakse kraavilaiendid
32	WT023	2	9,84	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
33	WT023	4	6,8	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
34	WT023	6	0,72	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
35	WT023	8	1,21	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
36	WT032	11	4,89	madal boniteet	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
37	WT032	11	4,89	RB kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
38	WT043	5	0,18	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
39	WT043	6	1,57	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	piirnevalt vaid voolutakistuste eemaldamine
40	WT043	7	1,42	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	piirnevalt vaid voolutakistuste eemaldamine
41	WT043	9	0,22	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	piirnevalt vaid voolutakistuste eemaldamine
42	WT043	10	1,19	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	piirnevalt vaid voolutakistuste eemaldamine
43	WT043	12	2,16	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	uuendustööde maht
44	WT043	20	2,15	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	uuendustööde maht
45	WT043	22	1,92	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	piirnevalt vaid voolutakistuste eemaldamine

46	WT056	9	0,35	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	piirnevalt vaid voolutakistuste eemaldamine
47	WT056	18	1,64	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	oluline mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
48	WT056	30	1,34	AN kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
49	WT056	32	0,85	AN kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
50	WT056	33	0,62	TA kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
51	WT056	44	0,7	TA kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
52	WT056	44	0,7	madal boniteet	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
53	WT216	2	1,61	AN kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
54	WT308	3	2,53	madal boniteet	osaline mõjutatus	oluline mõju puudub, lähim uuendatav kraav ca 100m kaugusel	leevendavad meetmed pole vajalikud
55	WT321	1	0,71	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	uuendustööde maht; kraavilaiendi rajamine
56	WT321	2	4,38	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	uuendustööde maht; kraavilaiendi rajamine
57	WT321	7	5,29	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	uuendustööde maht
58	WT321	10	0,49	madal boniteet	tervikuna mõjutatud	rakendatakse leevendavaid meetmeid	uuendustööde maht
59	WT328	1	2,03	SS kkt	osaline mõjutatus	oluline mõju puudub, lähim puhastatav kraav ca 150m kaugusel	leevendavad meetmed pole vajalikud
60	WT328	1	2,03	madal boniteet	osaline mõjutatus	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
61	WT328	3	10,73	SS kkt	osaline mõjutatus	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
62	WT328	3	10,73	madal boniteet	osaline mõjutatus	oluline mõju puudub, lähim puhastatav kraav ca 150m kaugusel	leevendavad meetmed pole vajalikud
63	WT328	5	7,81	madal boniteet	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud

64	WT328	5	7,81	SS kkt	osaline mõjutatus	oluline mõju puudub, lähim puhastatav kraav ca 250m kaugusel	leevendavad meetmed pole vajalikud
65	WT329	2	6,94	madal boniteet	osaline mõjutatus	oluline mõju puudub, piirneva eesvoolu puhastamine hooldustööde mahus	leevendavad meetmed pole vajalikud
66	WT338	34	1,86	madal boniteet	osaline mõjutatus	mõju puudub, töid alal ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud

\* Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:

raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

\*\* Osaline mõjutatus - eraldi jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse

Mõjutamata - eraldi ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Tervikuna mõjutatud - eraldi jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

**Keskkonnamõju analüüs****Viru-Tammiku**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitsetised või muud olulist väärtust omavad objektid Vastavalt Looduskaitseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

**Tabel 3. Kaitseväärtused**

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitseväärtus	Kaitserežiim	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	10333	Linnus "Rahaaugumägi"	Kinnismälestis	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
2	10333	Linnus "Rahaaugumägi"	Kinnismälestise kaitsevöönd	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
3	2016445083	9050 Rohunditerikkad kuusikud	Natura elupaigad	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
4	928:TAK:002	Talukoht	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
5	KLO3100561	Käru must-toonekure püsielupaiga sihtkaitsevöönd	Püsielupaiga sihtkaitsevöönd	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
6	KLO3100736	Peedla metsise püsielupaiga piiranguvöönd	Püsielupaiga piiranguvöönd	mõju puudub, elupaigas töid ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
7	KLO9102183	metsis (Tetrao urogallus)	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	trassiraieid ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.04-15.07; uusi kraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata
8	KLO9127663	kaljukotkas (Aquila chrysaetos)	Liigi leiukoht (loomad, I kat)	mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	trassiraieid ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.02-31.07
9	KLO9127690	must-toonekurg (Ciconia nigra)	Liigi leiukoht (loomad, I kat)	mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	trassiraieid ja ehitustööd on keelatud perioodil 15.03-31.08
10	KLO9334655	kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
11	KLO9402804	sulgjas õhik (Neckera pennata)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub, alal töid ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
12	KLO9405057	sulgjas õhik (Neckera pennata)	Liigi leiukoht (taimed, III kat)	mõju puudub, alal töid ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud
13	PLO1000623	Peedla metsise püsielupaik	Kavandatav kaitseala	mõju puudub, kaitsealal töid ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
14	PLO1001450	Peetla soo looduskaitseala	Kavandatav kaitseala	oluline mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	uuritakse võimalusi Peetla soo veerežiimi taastamiseks; eesvoolu (Karaski jõge) kaitsealaga piirnevas osas ei uuendata, seal eemaldatakse vaid koprapaisud ja nende taha kogunenud sete 5m ulatuses

15	PLO2000779	Peedla metsise püsielupaiga piiranguvöönd	Kavandatav kaitsevöönd (piiranguvöönd)	mõju puudub, elupaigas töid ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
16	PLO2002411	Peetla soo looduskaitseala, Kärü piiranguvöönd	Kavandatav kaitsevöönd (piiranguvöönd)	mõju puudub, kaitsealal töid ei teostata	leevendavad meetmed pole vajalikud
17	PLO2002412	Peetla soo looduskaitseala, Väliisoo sihtkaitsevöönd	Kavandatav kaitsevöönd (sihtkaitsevöönd)	oluline mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	uuritakse võimalusi Peetla soo veerežiimi taastamiseks; eesvoolu (Karaski jõge) kaitsealaga piirnevalt ei uuendata, eemaldatakse vaid koprapaisud ja nende taha kogunenud sete 5m ulatuses
18	PLO2002413	Peetla soo looduskaitseala, Kärü sihtkaitsevöönd	Kavandatav kaitsevöönd (sihtkaitsevöönd)	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
19	VEE1023700	Ranna või kalda piiranguvöönd	Veekogu piiranguvöönd	rakendatakse leevendavaid meetmeid	erodeerivate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked
20	VEE1023700_	Ranna või kalda piiranguvöönd	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; oht veekogu reostumiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	erodeerivate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked

21	VEE1024000	Ranna või kalda piiranguvöönd	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; oht veekogu reostumiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	piketivahemikus 54-40 hooldustööde mahus sette ja voolutakistuste eemaldamine; lõigus 0-13 tööd uuendustööde mahus ilma nõlvade töötlemiseta; tööde mahu tõttu jäävad eesvoolu sāngi lõiguti kohad, kust vesi kuivedel aegadel täielikult ära ei voola; kaitsealaga piirnevalt ainult koprapaisude likvideerimine; erodeerivate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil;
22	VEE2016110	Ranna või kalda piiranguvöönd	Veekogu piiranguvöönd	veerežiimi mõjutamine; oht veekogu reostumiseks; rakendatakse leevendavaid meetmeid	erodeerivate pindade katmine või kinnistamine; järgida ohutusnõudeid õlide ja määrdeainete käsitlemisel, ehitustööd teostada madalveeperioodil; veekogu piiranguvööndi ulatuses tuleb võimalusel säilitada suubuvare kraavide taimestunud osa ja eemaldada vaid olulised veevoolu tõkked
23	VEP143066	VEP nr.143066	Vääriselupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
24	VEP143069	VEP nr.143069	Vääriselupaik	oluline mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m olemasolevaid kuivenduskraave ei puhastata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata; VEP-iga piirneval kraavilõigul ettenähtud vaid voolutakistuste eemaldamine
25	VEP143070	VEP nr.143070	Vääriselupaik	mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m olemasolevaid kuivenduskraave ei puhastata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata; VEP-iga piirneval kraavilõigul ettenähtud vaid voolutakistuste eemaldamine ning ekskavaatori liikumise trass projekteeritud VEP-ist teisele poole kraavi
26	VEP143071	VEP nr.143071	Vääriselupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

27	VEP206779	VEP nr.206779	Vääriselupaik	mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata; VEP-iga seotud kraavilõigul ettenähtud vaid voolutakistuste eemaldamine ning ekskavaatori liikumise trass projekteeritud VEP-ist teisele poole kraavi
28	VEP209208	VEP nr.209208	Vääriselupaik	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
29	VEP213628	VEP nr.213628	Vääriselupaik	oluline mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m olemasolevaid kuivenduskraave ei puhastata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata; VEP-iga piirneval kraavilõigul ettenähtud vaid voolutakistuste eemaldamine
30	VEP213629	VEP nr.213629	Vääriselupaik	oluline mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m olemasolevaid kuivenduskraave ei puhastata, trassi VEP'i arvelt ei laiendata ning trassiraiega VEP'i ei kahjustata; VEP-iga piirneval kraavilõigul ettenähtud vaid voolutakistuste eemaldamine
31	VEP213630	VEP nr.213630	Vääriselupaik	oluline mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires ja lähemal kui 50 m uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata (va eesvoolud); trassiraiega VEP'i ei kahjustata
32	VEP213631	VEP nr.213631	Vääriselupaik	oluline mõju puudub, rakendatakse leevendavaid meetmeid	VEP'i piires uusi kuivenduskraave ei rajata ja olemasolevaid ei puhastata; trassiraiega VEP'i ei kahjustata
33		Loodusmetsade looduskaitseala	Kavandatav kaitseala	mõju puudub, alal töid ei planeerita (v.a 60m lõik piirneval kraavil nr 307)	leevendavad meetmed pole vajalikud
34		Loodusmetsade looduskaitseala, Loodusmetsade sihtkaitsevöönd	Kavandatav kaitsevöönd (sihtkaitsevöönd)	mõju puudub, alal töid ei planeerita	leevendavad meetmed pole vajalikud

\* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.