

Keskkonnamõju analüüs**Pähu tee**

Koostajad:

Kavandamisspetsialist

Keskkonnamõju analüüsi spetsialist

Jüri KoortToomas Hirse

Koostamise aeg:

algus: 21.06.2023

lõpp: 14.11.2024

Tabel 1. Objekti üldandmed**Järvamaa metskond**

Nr		Maaprandus-süsteemi kood	Ehitise kood	Viimane ehituse või rekonstrueerimise aasta	Projektala	Mõõtühik
1.1.	MPS ehitise nimi (ala):					
	Kokku				0	ha
			Projekteeritav*			
1.2.	Tee nimi:	olemasolev	rek	uus		
	Pähu tee	1,93	1,932			km
	Kokku	1,93	1,932	0		km
1.3.	Katastriüksused kus objekt asub:					
	RMK hallatav maa:	28801:002:0021;			1,1	ha
	Võõras maa:	28801:002:0010;			0	ha
	Reformimata maa:					
	Kokku				1,1	ha
1.4.	Objekt paikneb kvartalitel:	HU003; HU004; HU005; HU006; HU007; HU008;				
1.5.	RMK metsamaa pindala sh majandamispirangutega metsamaa				53,2	ha
	Muu maa				0,97	ha
2.	Kuivendusvõrk:					
2.1.	MPS eesvool objektil:	Maaprandus-süsteemi kood	Ehitise kood		MSR pikkus	
			Projekteeritav*			
		olemasolev**	hoold. uuend. rek	uus		
2.2.	Veejuhtmete pikkus:					
	Kokku			0,066		km
3.	Kasvukohatüüpide osakaal süsteemi üldpindalast					
3.1.	Kasvukohatüüp:	pind ha	osakaal %			
	sinilille (SL)	83,59	97,14			
	mineraalne puistang (MP)	2,46	2,86			

* Kõikide veejuhtmete töömahud s h nõva ja eesvool. Täidetakse projekteerimise käigus

** Projekteerimisala koos puhvriga 150 m

Keskkonnamõju analüüs**Pähu tee**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad osaliselt- ja tervikuna mõjutamata määrjad metsad

Tabel 2. Määrjad metsad - RMK maa

Nr	KV	ER	Pind	Kaitseväärtus*	Eraldise mõjutatus kuivendusest**	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	HU006	13	2,46	madal boniteet	mõjutamata	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
2	HU007	8	0,28	madal boniteet	mõjutamata	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud

* Märgade metsade hulka loetakse järgmiste metsa kasvukohatüüpide metsad:

raba, siirdesoo, osja, tarna, angervaksa, sõnajala, madalsoo ja lodu kasvukohatüübid ning nende alamtüübid.

** Osaline mõjutatus - eraldi jääb osaliselt kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse

Mõjutamata - eraldi ei jää kraavi mõjualasse, ehk asub 150 m puhvrist väljas

Tervikuna mõjutatud - eraldi jääb tervikuna kraavi mõjualasse, ehk 150 m puhvri sisse; tervikuna mõjutatud eraldi tabelis ei kajastata (v.a. lodu ja sõnajala kkt).

Keskkonnamõju analüüs**Pähu tee**

Metsaparandusobjektiga piirnevad või objekti maa-alal asuvad looduskaitsetelised või muud olulist väärtust omavad objektid

Vastavalt Looduskaitseseadusele (RT I 2004, 38, 258) ei avalikustata I ja II kaitsekategooria liikide täpseid leiukohti

Tabel 3. Kaitseväärtused

Nr	Objekti kood (KKR kood)	Kaitseväärtus	Kaitserežiim	Mõju kirjeldus kaitseväärtusele	Leevendavad meetmed
1	288:KAR:002	Pähu karjäär	Pärandkultuuri objekt	mõju puudub	leevendavad meetmed pole vajalikud
2	KLO9118011	rabakonn (Rana arvalis)	Liigi leiukoht (loomad, III kat)	mõju puudub, rakendatakse ajalisi piiranguid	trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.05-31.07
3	KLO9118052	harivesilik (Triturus cristatus)	Liigi leiukoht (loomad, II kat)	mõju puudub, rakendatakse ajalisi piiranguid	trassiraied ja ehitustööd on keelatud perioodil 01.05-31.07

* KAH ala- kõrgendatud avaliku huviga ala.